

Cabina. **ZenBox II**



ZenBox II Cabina

LATERALES
Tapizados en tela color gris.

ESCRITORIO
Integrado.

MANIJA
Con bloqueo.

VENTILACIÓN
Con turboventiladores.

ILUMINACIÓN
Luz integrada.

PUERTOS DE CARGA
Toma de 110 V y puertos USB y tipo C.

ESTRUCTURA
1. Capa en PVC
2. Placa de carbono
3. Estructura para tuberías y capa de aire
4. Placa de carbono
5. Algodón insonorizante de fibra de poliéster



SOPORTE
Con sistema de ruedas y patas.

VIDRIO TEMPLADO
De 10 mm con puntos serigrafiados que mejoran la resistencia térmica

INSTALACIÓN
Con ayuda eléctrica y fácil ensamble.



ZenBox II Medidas



280 kg
Peso cabina
ensamblada



2,392 m3
Volumen cabina
ensamblada



Alto: 2300 mm
Ancho: 1020 mm
Profundidad: 1020 mm
Producto ensamblado



330 kg
Peso empaque
1 und en caja



1,583 m3
Volumen empaque
1 und en caja




Alto: 1220 mm
Ancho: 1185 mm
Profundidad: 1095 mm
Producto en caja

Tiempo aproximado de instalación de 40 minutos entre dos personas


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO
A	860	N/A
B	1000	N/A
C	2240	N/A
D	860	N/A
E	2040	N/A
F	1000	N/A
G	760	N/A
H	747	N/A
I	830	N/A
J	890	N/A

LAMPARA.



MESA.




Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

ZenBox II Funcionalidades




ILUMINACIÓN

Luz integrada con potencia de 0 a 4000K.



PUERTOS DE CARGA

Toma de 110 V y puertos USB y tipo C de 5V 2A.




SOPORTE

Con sistema de ruedas y patas.



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Con sistema acústico interno y externo de 25dB±5dB.



Escritorio integrado



Testigo de uso mediante sensor



Sistema de ventilación con dos turboventiladores

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perfore ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.